

RZ 361 Natur Hartwachsöl

Kombinácia prírodného oleja a vosku na ošetrovanie drevených podláh.

Oblasť použitia:

Špeciálny prostriedok vyrobený na základe kombinácie tvrdých voskov a modifikovaných, prírodných olejov pre prvú povrchovú úpravu a impregnáciu všetkých neošetrených parkiet, drevených a korkových podláh.

Vhodný na:

- ◆ zbrúsené parkety
- ◆ zbrúsené vysoko hránené lamelové parkety
- ◆ zbrúsené parketové podlahy, vrátane podláh z dosiek
- ◆ všetky neošetrené parkety, drevené a korkové podlahy

Výhody výrobku/vlastnosti:

- ◆ odpudzuje vodu, nečistoty, oteru vzdorný
- ◆ vysoko kvalitné komponenty ošetrovania
- ◆ s modifikovaným prírodným olejom
- ◆ pripravený na použitie

Technické údaje:

Druh obalu:	plechová nádoba
Veľkosť balenia:	1 000 ml
Skladovateľnosť:	bez obmedzenia
Spotreba:	cca 35 ml/ m ²
Výdatnosť balenia:	cca 15 m ² (v dvoch vrstvách)
Teplota pri spracovaní:	18 – 25 °C
Možnosť ďalších úprav:	po cca 1 hod.
Pochôdnosť:	po cca 24 hod.





Dôležité upozornenie:

Spotreba môže kolísat' v závislosti na druhu a savosti impregnovaných parkiet resp. dreva a na vlastnostiach povrchu.

Príprava:

Pred použitím RZ 361 Parkett Hartwachsöl podlahu dokonale pozametáť a voľné nečistoty odstrániť.

Spracovanie:

1. Nádobu nechajte temperovať na teplotu miestnosti.
2. RZ 361 Parkett Natur Hartwachsöl nanášajte na podlahu špachtľou a to minimálne dvakrát.
V prípade veľmi savých drevín je potrebné nanášanie špachtľou viac ako dvakrát.
3. Po cca 30 – 45 min. odstránime z podlahy prebytky materiálu pomocou bieleho padu.
Toto odstránenie prebytkov je nutné urobiť po každom špachtľovaní. Pri väčšom množstve prebytkov egalizujte padom zeleným.
4. Pracovné náradie po použití vyčistiť.
5. Pre dlhú životnosť podláh sa odporúča pravidelné ošetrovanie výrobkom RZ 380 Holzbodenseife.

Dôležité upozornenia:

Originálne balenie je v stabilnom prostredí skladovateľné bez obmedzení.
Chrániť pred mrazom a veľkými výkyvmi teplôt skladovania. Otvorené balenia opäť dobre uzavrieť.

Najlepšie podmienky pre spracovanie sú mierna vlhkosť vzduchu (cca 65%) a normálna izbová teplota (18 – 25 °C). Vyššia teplota a nižšia vlhkosť skracujú dobu schnutia.

Dodržiavajte návody na čistenie a ošetrovanie.

Ochrana práce a životného prostredia:

Pri spracovaní dobre vetrať. Nefajčiť, nepoužívať otvorený oheň či svetlo. Pri práci používajte ochranné rukavice a ochranné krémy na pokožku. Dbajte na upozornenia uvedené na etikete výrobku a v bezpečnostnom liste.



Dôležité upozornenie:

Nanesená impregnácia nie je vznetlivá, avšak pri padoch alebo textilných materiáloch nenasýtených týmto prostriedkom existuje nebezpečenstvo samovznietenia! Preto nasýtené handry, pady a pod. treba namočiť do vody a skladovať/ likvidovať v dobre uzavretých nádobách.

Likvidácia odpadu:

Neriedený výrobok v žiadnom prípade nevylievať do kanalizácie, vodného radu alebo do zeme. Prázdne obaly bez zvyškov opláchnuť vodou a v súlade s miestnymi/úradnými predpismi likvidovať ako recyklovateľný odpad (DSD).

Tieto údaje vychádzajú z našich dôkladných výskumov a skúseností. Kvalita Vašej práce závisí od Vášho odborného posúdenia staveniska a správneho použitia výrobku. V prípade pochybností vykonajte vlastnú skúšku alebo si vyžiadajte technickú poradu k aplikácii. Dbajte presne na návod na použitie, ktorý je na etikete výrobku.

Zverejnením tohto technického listu strácajú platnosť skôr uvedené technické listy.