

RZ 491 Fleckenhammer

Veľmi silný odstraňovač škvŕn s mimoriadnou rozpúšťacou schopnosťou

Oblasť použitia:

Bleskovo odstraňuje masné škvŕny akými sú napr. margarín, tuk, žuvačka, lepidlo, lak, farby, decht, vosk a pod.

Vhodný na:

- ♦ koberce a kobercové podlahoviny
- ♦ čalúnenie a textil
- ♦ gumené podlahoviny
- ♦ kamenné podlahoviny



Výhody výrobku/vlastnosti:

- ♦ účinkuje okamžite
- ♦ mimoriadna rozpúšťacia schopnosť
- ♦ pripravený k použitiu, veľmi výdatný
- ♦ ľahká aplikácia
- ♦ nepoškodzuje vlákno

Technické údaje:

Druh obalu:	flaša (PE)
Veľkosť balenia:	50 ml/200 ml
Skladovateľnosť:	20 rokov
Spotreba:	v závislosti od veľkosti a druhu škvŕn
Teplota pri spracovaní:	18 – 25°C
Pochôdnosť:	po zaschnutí



Dôležité upozornenia pre textilné podlahoviny:

Pred čistením vlákien vykonajte skúšku na stálofarebnosť a vodoodolnosť, nechajte pôsobiť niekoľko hodín. Škvrný pokiaľ je možné odstrániť okamžite po ich vzniku. Čerstvé škvrný vyčistíte opakovaným pritláčaním savej, bielej a mäkkej handričky, ktorá nepúšťa vlas a nežmolkovatie. Handričkou neroztierajte, ale opakovane zľahka pritláčajte. Čistenie škvrný vykonávajúte vždy od okraja škvrný do jej stredu. V žiadnom prípade nepoužívajte iné nevhodné domáce prostriedky alebo čistú vodu, vždy výhradne špeciálne prostriedky RZ k tomuto účelu určené. V prípade odolných škvrný opakujte postup, ale vyvarujte sa premočeniu podlahoviny. Prípadnú voľbu vhodného prípravku na škvrný Vám uľahčí tabuľka použitia, ktorú nájdete na internetových stránkach www.rz-systeme.de.

Príprava:

Vykonajte skúšku na stálofarebnosť a odolnosť materiálu.

Spracovanie:

1. RZ 491 Fleckenhammer nastriekajte na savú handričku, ktorá nežmolkovatie, nepúšťa vlas
2. Handričkou postupne dokola zľahka pritlačujte na škvrný
3. Neroztierajte! Mohlo by dôjsť ku splstnatienu
4. Prípadne postup opakovať, predĺžiť dobu účinkovania
5. V prípade, že sa škvrný nepodarí odstrániť, je možné použiť alternatívny výrobok RZ 490 Fleckengreifer



Dôležité upozornenia:

Originálne balenie je v stabilnom prostredí skladovateľné najmenej 20 rokov.

Chrániť pred mrazom a veľkými výkyvmi teplôt skladovania. RZ 491 Fleckenhammer v žiadnom prípade nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Neskladujte pri teplote vyššej ako 50°C. Nebezpečenstvo explózie.

Pravidelným bežným ošetrovaním a ošetrovaním frekventovaných miest sa zlepšuje povrchový vzhľad a predlžuje životnosť textilných podlahovín.

Ochrana práce a životného prostredia:

Výrobok je nehorľavý, nedráždivý či škodlivý k životnému prostrediu. V niektorých prípadoch môžu niektoré obsiahnuté zložky vonných látok či konzervačných látok u niektorých skupín osôb vyvolať väčšiu precitlivosť alebo alergiu. Pri práci s výrobkom sa zásadne doporučuje dostatočné vetranie miestnosti.

Likvidácia odpadu:

Neriedený výrobok v žiadnom prípade nevylierať do kanalizácie, vodného radu alebo do zeme. Prázdne obaly bez zvyškov opláchnuť vodou a v súlade s miestnymi/úradnými predpismi likvidovať ako recyklovateľný odpad (DSD).

Tieto údaje vychádzajú z našich dôkladných výskumov a skúseností. Kvalita Vašej práce závisí od Vášho odborného posúdenia stanoviska a správneho použitia výrobku. V prípade pochybností vykonajte vlastnú skúšku alebo si vyžiadajte technickú poradu k aplikácii. Dbajte presne na návod použitia, ktorý je uvedený na etikete výrobku.

Zverejnením tohto technického listu strácajú platnosť skôr uvedené technické listy.